Kommunikationstechnik aus Norddeutschland

Servicemitteilung Sporty-Family
Zu geringe Mikrofonempfindlichkeit, besonders
Im Baby-Mode

Leider ist es bei einem Teil der Produktion von SPORTY FAMILY mit den Seriennummern 9...... vorgekommen, dass ein Koppelkondensator mit zu kleinem Wert (0.001 µF anstelle von 0.01 µF) eingebaut wurde.
Bei Geräten mit offensichtlich zu geringer Mikrofonempfindlichkeit sollte der Kondensator **C 266** gewechselt werden. Es kann auch der Einfachheit halber ein zusätzlicher SMD-Kondensator von 0.01 µF parallel zum vorhandenen Kondensator eingelötet werden.

Die Position des Kondensators ist nach Öffnen des Gerätes (Rückwand abschrauben) leicht zu finden:

